

Fekalinė kanal. sul. Nr. (*29*) *25* **KORTELE**

(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)

Vitruis *Šeškinės III m-r.* *110-A-2*

(Miestas) (Gatvė) (Planėto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m) **PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <i>6 metal.</i> (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	<i>ketin.</i>	<i>0.65</i>		<i>169.60</i>		
Žemė	<i>anf.</i>		<i>0.00</i>	<i>169.60</i>	Ar yra vandens?	
Sienos	<i>bet.</i>				Ar yra dujų?	
Dugnas	<i>bet.</i>	<i>100</i>	<i>3.51</i>	<i>166.09</i>	Pastabos	
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>beton.</i>	<i>150</i>	Viršus Apačia <i>3.65</i>	<i>165.95</i>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	<i>beton.</i>	<i>200</i>	Viršus Apačia <i>3.65</i>	<i>165.95</i>	
	Nr. 3	<i>ketin.</i>	<i>100</i>	Viršus Apačia <i>1.97</i>	<i>167.63</i>	Objekto Nr. <i>01-32102</i>
	Nr. <i>3</i>	<i>ketin.</i>	<i>100</i>	Viršus Apačia <i>3.56</i>	<i>166.09</i>	Sudarė <i>Rehauko</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino <i>Rehauko</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		19 <i>82</i> m. <i>8.3</i> mėn. <i>9</i> d. (Inginio tyrinėjimo data)