

<u>Vand. hidrantas</u>		Nr. () <u>37</u> KORTELE	
(Komunikacija)		(Inginio pavadinimas)	
<u>Vilnius</u>		<u>Musnin k.</u>	
(Miestas)		(Gatvė)	
		<u>110-A-2</u>	
		(Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	
Vertikalinis			
Horizontalinis			

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	kelinis	0.65		A) 170.29 B) 170.27	Ar yra vandens?
Žemė	asfalt		0.00		Ar yra dujų?
Sienos	beton.				Pastabos <u>statomas</u>
Dūgnas	beton	2.0 x 1.50	2.66	167.61	
Vamzdžiai	Nr. 1		Viršus Apačia		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-3/2108...</u> Sudarė <u>KRŠ Petraitis</u> (patarašas) (pavardė) Patikrino <u>Alivis</u> (patarašas) (pavardė) 1982 m. ... <u>03</u> ... mėn. <u>16</u> d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2		Viršus Apačia		
	Nr. 3		Viršus Apačia		
	Nr. 4		Viršus Apačia		
	Nr. 5		Viršus Apačia		
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7		Viršus Apačia		