

<u>Vandentietis</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Lomera</u> (Įrenginio pavadinimas) <u>Sėitinės</u> (Gatvė)	Nr. <u>(12) 1319</u> KORTELE <u>110-A-2</u> (Planšeto nomenklatura)
--	--	--

ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet	0.65		168.12	
Žemė	gr		0.0	168.12	Ar yra vandens?
Sienos	bet				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet	1.97 x 1.48	2.58	165.54	Pastabos <u>B = 168.12</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	200	Viršus 2.06 Apačia 166.06	
	Nr. 2	bet	200	Viršus 2.06 Apačia 166.06	
	Nr. 3	pl	150	Viršus 2.06 Apačia 166.06	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7	H		Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	Objekto Nr. <u>01-312578</u>
Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)	
Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)	
19 <u>82</u> m. <u>12</u> .. mėn. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)	