

<u>F. Loualiz.</u> (Komunikacija) <u>Hilnius</u> (Miestas)		<u>julijus</u> (Įrenginio pavadinimas) <u>sektinės</u> (Gatvė)		Nr. <u>(28) 102</u> KORTELE <u>110-A-3</u> (Planšeto nomenklatūra)		
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS		
Vertikalinis						
Horizontalinis						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 6 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet	0.65		168.76	
Žemė		gr		0.0	168.76	Ar yra vandens?
Sienos		bet				Ar yra dujų?
Dugnas		bet	1.00	2.99	165.77	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	150	Viršus Apačia	3.06 165.70	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-32598</u> Sudarė <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>92</u> m. <u>12</u> ... mėn. ... d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	bet	150	Viršus Apačia	3.08 165.68	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		