

<u>F. Kondiiz.</u> (Komunikacija)		<u>Suliny</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (6) <u>113</u> KORTELE	
<u>Silnius</u> (Miestas)		<u>Sėitinis</u> (Gatvė)		<u>110-A-3</u> (Planšeto nomenklatūra)	

SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet	0.65		168.89	
Žemė		bet		0.0	168.89	Ar yra vandens?
Sienos		bet				Ar yra dujų?
Dugnas		bet	1.00	1.44	167.45	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	100	Viršus Apačia 1.39	167.50	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-8/2688</u> Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>83</u> m. ... <u>11</u> ... mėn. <u>14</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	bet	150	Viršus Apačia 1.60	167.28	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		