

5

ITI Nr. 91^dFek. kanalizacija

šulinio

Nr. (2) 14 KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

VilniusSėstine110-A-3

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 7 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		171,81	
Žemė				0,0	171,81	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1000	1,78	170,03	Pastabos Papildyta 1996.05.02 per 25.....
Vamzdžiai	Nr. 1	ak	200	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
				Apačia	-1,99	
	Nr. 2	ak	200	Viršus		
				Apačia	-2,02	
	Nr. 3	spyž.	100	Viršus		
				Apačia	-1,77	
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
Objekto Nr. 01-3/3543.						Sudarė [Signature] [Signature] (parašas) (pavardė)
Patikrino [Signature] (parašas) (pavardė)						
1986 m. 12. mėn. 18. d.						(Inžinerinio tyrinėjimo data)