

P. K. A. H. A. M. I. Z. A. J. U. S.

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Nr. (14) 156 KORTELE

B. I. N. B. H. K. C.

(Miestas)

M. I. A. K. H. H. C.

(Gatvė)


110-A-3

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	žyl	0.65		168.38	(Medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	SCM				Ar yra dujų?
Dugnas	SCM	1.00	3.35	165.03	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	KEP	150	Viršus 3.54	164.84
	Nr. 2	KEP	150	Viršus 3.54	164.84
	Nr. 3	žyl	100	Viršus 3.36	165.02
	Nr. 4			Viršus	
	Nr. 5			Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-3/3018
					Sudarė (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					1984 m. mėn. d.
					(Inginio tyrinėjimo data)