

<u>Vandentėvis</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Komercia</u> (Įrenginio pavaadinimas) <u>reitinis</u> (Gatvė)		Nr. () <u>179</u> KORTELE <u>110 - A - 314 - 133-0302</u> (Planšeto nomenklatura)		
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS				
Vertikalinis						
Horizontalinis						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	LipynėsG..... (Medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos HB - 167.95 Hidrologas: Portilėnė 7. 3. 1989. 10. 20. 12. 10.
Dangtis		ket.	0.65	[hatched]	167.94	
Žemė		gr.	[hatched]	0.00	167.94	
Sienos		bet	[hatched]	[hatched]	[hatched]	
Dūgnas		bet	1.90 x 1.02	2.50	165.44	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	150	Viršus 2.10 Apačia	165.84	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01 - 3. 11. 89.
	Nr. 2	ket	150	Viršus 2.10 Apačia	165.84	
	Nr. 3	ket	100	Viršus 2.10 Apačia	165.84	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7	21		Viršus Apačia		
		Sudarė	[signature]		(parašas) (pavardė)	Patikrino [signature] (parašas) (pavardė)
		1989. m. mėn. d.			(Įrenginio tyrinėjimo data)	