

Vandens tiekimas
(Komunikacija)

Atliekos
(Miestas)

Kamera
(Inginio pavadinimas)


Teilines
(Gatvė)

Nr. () 218 **KORTELE**


110-A-3146133-28
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS
Universitamas



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		bet	065		167.72	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		gr.		0.00	167.72	Ar yra vandens?
Sienos		bet				Ar yra dujų?
Dugnas		bet	200x180	2.50	165.22	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	150	Viršus 2.17 Apačia	165.55	<u>10.4.1997 m. 12.16</u> 28.02.12.16 Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-32189</u> Sudarė <u>apm...</u> Patikrino <u>...</u> 1978 m. mėn. d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ket	150	Viršus 2.17 Apačia	165.55	
	Nr. 3	ket	150	Viršus 2.17 Apačia	165.55	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		