

ITI Nr. 91

<u>Yonderitėlis</u> (Komunikacija)		<u>koncreto</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. <u>(13) 58</u>		KORTELE	
<u>Hilnius</u> (Miestas)		<u>sestulies</u> (Gatvė)		<u>110-A-3</u> (Planšeto nomenklatura)			

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoji m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 2. + kopeč.
Dangtis		bet	0.65		170.63	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		gr		0.00	170.63	Ar yra vandens?
Sienos		bet				Ar yra dujų?
Dugnas		bet	1.00	3.92	166.71	Pastabos B = 170.64
Vamzdžiai	Nr. 1	pl	150	Viršus 3.38	167.25	
	Nr. 2	ket	100	Apačia 3.38	167.25	
	Nr. 3	ket	150	Viršus 3.38	167.25	
	Nr. 4			Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
	Nr. 6			Apačia		
	Nr. 7	20		Viršus		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Objekto Nr. <u>CT-2.25.98..</u>	
Sudarė	<u>G. Jurek</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino	<u>Alvydas</u> (parašas) (pavardė)
19 <u>82</u> m. ... <u>12</u> ... mėn. ... d.	
(Irenginio tyrinėjimo data)	