

Fek. korroz.

(Komunikacija)

Vilnius

(Miestas)

šulinio

(Irenginio pavadinimas)

seškinis

(Gatvė)

Nr. (3) 7

KORTELE

110-A-3




(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 9
Dangtis	ket.	650		171,45	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0,0	171,45	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1000	2,35	169,01	Pastabos <u>Papildyta</u> 1996.05.02. <u>if</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	ak	200	Viršus Apačia 2,55	168,90
	Nr. 2	ak	200	Viršus Apačia 2,56	168,89
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Objekto Nr. <u>11-3/3543</u>
					Sudarė <u>if</u> <u>Sircys</u>
					Patikrino <u>if</u> <u>Sircys</u>
					1986 m. ... 12 ... mėn. 19 d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)
					INSTITUTAS