

<u>Namdent.</u> (Komunikacija)		<u>Kamera</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (2) 91	KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Gesimies t m/s</u> (Gatvė)		<u>110-A-5</u> (Planšeto nomenklatūra)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės .. <u>Kopėc 703</u> .. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>bet</u>	<u>65°</u>		<u>167.28</u>	
Žemė				<u>0.20</u>	<u>167.28</u>	Ar yra vandens?
Sienos		<u>bet</u>				Ar yra dujų?
Dugnas		<u>bet</u>	<u>1.80°</u> <u>2.15</u>	<u>2.28</u>	<u>165.00</u>	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>bet</u>	<u>150</u>	Viršus <u>1.97</u> Apačia	<u>165.31</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>21-3/1978</u> Sudarė <u>K. J. M. 2003</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>V. P. 2003</u> (parašas) (pavardė) 1987 m. mėn. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	<u>bet</u>	<u>150</u>	Viršus <u>1.97</u> Apačia	<u>165.31</u>	
	Nr. 3	<u>bet</u>	<u>150</u>	Viršus <u>1.97</u> Apačia	<u>165.31</u>	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		