

29

ITI Nr. 91

Namdev. Kamera Nr. (2) 91 **KORTELE**
 (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Nilmanis gesumės tūmės 110-A-5
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m) **PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>167.28</u> ... (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	<u>bet</u>	<u>650</u>		<u>167.28</u>	Ar yra vandens?	
Žemė			<u>0.00</u>	<u>167.28</u>	Ar yra dujų?	
Sienos	<u>bet</u>				Pastabos	
Dugnas	<u>bet</u>	<u>1.80</u> <u>2.15</u>	<u>2.28</u>	<u>165.00</u>		
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>bet</u>	<u>150</u>	Viršus <u>1.97</u> Apačia	<u>165.31</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>1-3/1978</u>
	Nr. 2	<u>bet</u>	<u>150</u>	Viršus <u>1.97</u> Apačia	<u>165.31</u>	
	Nr. 3	<u>bet</u>	<u>150</u>	Viršus <u>1.97</u> Apačia	<u>165.31</u>	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Sudarė <u>167.28</u> (parašas) (pavardė)
						Patikrino <u>167.28</u> (parašas) (pavardė)
						19 <u>81</u> m. mėn. d. (Inginio tyrinėjimo data)