

Fluorizacija
(Komunikacija)

Vilnius
(Miestas)

Šulinys

(Įrenginio pavadinimas)

Sėkmės II-02
(Gatvė)


Nr. () 103 KORTELE

110-A-6
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... met. 5 ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet.	650		167.46	Ar yra vandens?
Žemė				0.00	167.46	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dugnas		bet.	1000	3.59	163.87	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	150	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
				Apačia	3.72	
	Nr. 2	ker.	200	Viršus		Objekto Nr. 01-3-1478..
				Apačia	3.72	
	Nr. 3	bet.	100	Viršus		Sudarė <u>Elmūz Viskum</u> (parašas) (pavardė)
				Apačia	5.65	
	Nr. 4			Viršus		Patikrino <u>Alky</u> (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		1981. m. ... 12 ... mėn. ... d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		