

<u>E. Kama lizacija</u> (Komunikacija)		<u>192</u> Nr. (102)		KORTELE	
<u>vilniai</u> (Miestas)		<u>Šeškinės T. m. r.</u> (Gatvė)		<u>110-A-6</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>gel 6</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>ker</u>	<u>650</u>		<u>168.10</u>	
Žemė				<u>0.00</u>	<u>168.10</u>	Ar yra vandens? <u>-</u>
Sienos		<u>bet</u>				Ar yra dujų?
Dugnas		<u>bet</u>	<u>1000</u>	<u>4.31</u>	<u>163.81</u>	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>ker</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia <u>4.41</u>	<u>163.69</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>11-3/1766</u> Sudarė <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>81</u> m. mėn. ... d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	<u>ker</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia <u>4.41</u>	<u>163.69</u>	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		