

<u>Vandent</u> (Komunikacija)		<u>Kamera</u> (Inginio pavadinimas)		Nr. (<u>7</u>) <u>22</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Seskinės II mjr.</u> (Gatvė)		<u>110-A-6</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet	650		168.06	
Žemė				0.00	168.06	Ar yra vandens?
Sienos		bet				Ar yra dujų?
Dugnas		bet	1.88 x 2.20	2.59	165.47	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	200	Viršus 2.16 Apačia	165.90	
	Nr. 2	bet	200	Viršus 2.16 Apačia	165.90	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. et. 3/1978

Sudarė prof. m. a. k. s. a. s.
(parašas) (pavardė)

Patikrino prof. m. a. k. s. a. s.
(parašas) (pavardė)

1981. m. mėn. ... d.
(Inginio tyrinėjimo data)