

<u>Vandent.</u> (Komunikacija)		<u>Kamera</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>8</u>) <u>2</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Sėškinės II mkr.</u> (Gatvė)		<u>110-A-6</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>168.02</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>bet</u>	<u>650</u>		<u>168.02</u>	
Žemė				<u>0.00</u>	<u>168.02</u>	Ar yra vandens? <u>-</u>
Sienos		<u>bet</u>				Ar yra dujų? <u>-</u>
Dugnas		<u>bet</u>	<u>1.50 x 2.60</u>	<u>3.59</u>	<u>164.43</u>	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>pl</u>	<u>200</u>	Viršus <u>3.19</u>	<u>164.83</u>	
	Nr. 2	<u>pl</u>	<u>200</u>	Apačia		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
				Viršus	<u>3.19</u>	
	Nr. 3			Apačia		Objekto Nr. <u>01-3/1998</u>
				Viršus		
	Nr. 4			Apačia		Sudarė <u>W. J. Mazulskas</u> (parašas) (pavardė)
				Viršus		
	Nr. 5			Apačia		Patikrino <u>W. J. Mazulskas</u> (parašas) (pavardė)
				Viršus		
	Nr. 6			Apačia		19 <u>98</u> m. mėn. d.
				Viršus		
	Nr. 7			Apačia		(Įrenginio tyrinėjimo data)
				Viršus		