



2

<u>Vandentiekio</u> (Komunikacija)	kameros (Įrenginio pavadinimas)	Nr. () <u>141</u> KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Sėstinių m.r.</u> (Gatvė)	<u>110-A-7</u> (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 5 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		168.66	
Žemė			0.0	168.66	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	160x2.00	2.75	165.91	Pastabos vanduo iki ... kaimo
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	300	Viršus 2.10 Apačia	166.56
	Nr. 2	pl	300	Viršus 2.10 Apačia	166.56
	Nr. 3	ket	100	Viršus 2.12 Apačia	166.54
	Nr. 4	ket	80	Viršus 1.90 Apačia	166.76
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-3/41A...
					Sudarė <u>G. S. G. S.</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
					1988 m. ... 04 ... mėn. 28 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)

258