

Purvo gaudytuvas
(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (3) 146 KORTELE

Vilnius
(Miestas)


Ukmergės
(Gatvė)

110-A-7
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <i>topėčio!</i> (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		<i>ket</i>	<i>650</i>		<i>168.12</i>	Ar yra vandens?	
Žemė				<i>0.0</i>	<i>168.12</i>	Ar yra dujų?	
Sienos		<i>bet</i>				Pastabos	
Dugnas		<i>bet</i>	<i>1.93 x 4.00</i>	<i>3.29</i>	<i>164.83</i>	<i>H_B = 168.11</i> <i>H_C = 168.10</i>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>a/c</i>	<i>200</i>	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
				Apačia	<i>1.80</i>		<i>166.32</i>
	Nr. 2	<i>plast.</i>	<i>150</i>	Viršus			
				Apačia	<i>1.87</i>		<i>166.25</i>
	Nr. 3	<i>ket</i>	<i>100</i>	Viršus			
				Apačia	<i>1.82</i>		<i>166.30</i>
	Nr. 4	<i>ket</i>	<i>100</i>	Viršus			
				Apačia	<i>1.82</i>		<i>166.30</i>
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			
Objekto Nr. <i>01-3/478.7...</i>						Sudarė <i>[parašas]</i> <i>[pavardė]</i>	
Patikrino <i>[parašas]</i>						<i>[parašas]</i> <i>[pavardė]</i>	
19 <i>44</i> . m. mėn. <i>23</i> . d.						(Įrenginio tyrinėjimo data)	