

<u>F. kanalizacija</u>		Nr. (<u>28</u>) <u>31</u>	KORTELE
(Komunikacija)	(Inginio pavadinimas)		
<u>N. Lomas</u>	<u>Sesimės gatvė</u>	<u>110-A-7</u>	
(Miestas)	(Gatvė)	(Planšeto nomenklatura)	
SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 900 9 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ker	650		167.82	
Žemė			0.00	167.82	Ar yra vandens?
Sienos	bet				Ar yra dujų?
Dugnas	bet	1000	3.67	164.15	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus Apačia 3.78	164.04
	Nr. 2	bet	300	Viršus Apačia 3.85	163.97
	Nr. 3	ker	150	Viršus Apačia 3.76	164.06
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Objekto Nr. <u>at-3/1766</u>	
Sudarė	<u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino	<u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
19 <u>87</u> . m. mėn. d.	
(Inginio tyrinėjimo data)	