



Praeinamojo kolektoriaus kamera Nr. (13) 78a KORTELE 110-A-7
 (įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane) (planšeto nomenklatura)
1984 Vilnius Šeškinės Nr. 1
 (įrenginio pastatymo metai) (miestas) (gatvė)

KOLEKTORIAUS PIŪVIAI:


a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuonis mm	Atst. nuo dangčio m	Altitudės
Dangtis	betonas	650	0.00	167.48
Žemė	gruntas		0.00	167.48
Sienos	betonas			
Dugnas	betonas	150 x 1.80	2.96	164.52

Piūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst. nuo dugno m	Altitudės
1		šiluminė	plienas	0.30	167.82
2		—	—	0.73	165.25
3		—	—	1.09	165.61
4		—	—	1.48	166.00
5		vandent.	—	2.90	164.92
6		kolekt.	apšvietimo kab.	1.52	166.04

Lipynės (medžiaga, kiekis)

Ar yra dujų?

Pastabos: 1) Atstumai piūviuose duoti iki vamzdžių viršaus

2)

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTASObjekto Nr. 01-3/3163Sudarė Petravskas RPe5
(pavardė) (parašas)Patikrino Aluaj
(pavardė) (parašas)1984 m. 09 mėn. 17 d.
(įrenginio tyrinėjimo data)