



<u>KF</u>		Šulinio		Nr. (<u>34</u>) <u>195</u>		KORTELE	
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)		(Planšeto numeracija)			
<u>Vilnius</u>		<u>505 km</u>		<u>110-A-8</u>			
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto numeracija)			

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 17	
Dangtis		ket.	650		166,25	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė						Ar yra vandens?	
Sienos		bet.				Ar yra dujų?	
Dūgnas		bet.	1500	5.77	160,48	Pastabos	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus Apačia 5.93	160,32	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia 5.97	160,28		
	Nr. 3			Viršus Apačia			
	Nr. 4			Viršus Apačia			
	Nr. 5			Viršus Apačia			
	Nr. 6			Viršus Apačia			
	Nr. 7			Viršus Apačia			
						Objekto Nr. <u>21-31.5268</u>	
						Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)	
						Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)	
						19.92 m. 10. mėn. 09 d.	
						(Įrenginio tyrinėjimo data)	