

<u>KF</u>		Šulinio		Nr. (32) 246		KORTELE	
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)		110-A-8		(Planšetinė nomenklatura)	
<u>Vilnius</u>		<u>Sėškinė</u>		110-A-8		(Planšetinė nomenklatura)	
(Miestas)		(Gatvė)		110-A-8		(Planšetinė nomenklatura)	

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 16 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		166,51	
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1500	5,76	160,75	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	a/c	200	Viršus Apačia 5,92	160,59
	Nr. 2	a/c	200	Viršus Apačia 5,94	160,57
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS		
Objekto Nr. 11-3/2469..		
Sudarė	(parašas) (pavardė)	(parašas) (pavardė)
Patikrino	(parašas) (pavardė)	(parašas) (pavardė)
1992 m. mėn. 09 d.		
(Įrenginio tyrinėjimo data)		