

3

ITI Nr. 91^d

<u>Eksploatacija</u> (Komunikacija)		Šulinio (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>6</u>) <u>169</u>		KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Buvvydių</u> (Gatvė)		<u>110-A-9</u> (Planšeto nomenklatura)			
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			
Vertikalinis							
	Horizontalinis						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket.	650	[hatched]	166,42	Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos	
Žemė		[hatched]	[hatched]	0.0	166,42		
Sienos		bet.	[hatched]	[hatched]	[hatched]		
Dūgnas		bet.	1000	2.12	164,30	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. Sudarė Patikrino 19.87 m. mėn. 4. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus Apačia 2.26	164,46		
	Nr. 2	ker	150	Viršus Apačia 2.26	164,16		
	Nr. 3	ket	100	Viršus Apačia 2.18	164,24		
	Nr. 4			Viršus Apačia			
	Nr. 5			Viršus Apačia			
	Nr. 6			Viršus Apačia			
	Nr. 7			Viršus Apačia			