

<u>F. kanalizacija</u> (Komunikacija)		Nr. (2) 31		KORTELE		
<u>Lipynės</u> (Miestas)		<u>Seškinės II mpr.</u> (Gatvė)		<u>110-A-9</u> (Planšeto nomenklatūra)		
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)			PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			
Vertikalinis						
Horizontalinis						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>gel. 2</u> ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>bet</u>	<u>650</u>		<u>167.12</u>	
Žemė				<u>0.20</u>	<u>167.12</u>	Ar yra vandens?
Sienos		<u>bet</u>				Ar yra dujų?
Dūgnas		<u>bet</u>	<u>1000</u>	<u>1.80</u>	<u>165.32</u>	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>ker</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia <u>1.92</u>	<u>165.20</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-3/1978</u>
	Nr. 2	<u>ker</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia <u>1.93</u>	<u>165.19</u>	
	Nr. 3	<u>ker</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia <u>1.91</u>	<u>165.21</u>	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		Sudarė <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė) 1981. m. mėn. ... d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		