

<u>Vanden.</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	kameros (Inginio pavadinimas) <u>Gelvonu</u> (Gatvė)	Nr. () <u>114</u> KORTELE <u>110-B-110</u> (Planšeto nomenklatura)
---	---	---

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket.	650		164.09		
Žemė						Ar yra vandens?	
Sienos		bet.				Ar yra dujų?	
Dugnas		bet.	208 X 263	240	161.69	Pastabos	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	100	Viršus 1.93 Apačia	162.13		
	Nr. 2	-11-	100	Viršus 1.93 Apačia	162.13		
	Nr. 3	-11-	100	Viršus 1.93 Apačia	162.13		
	Nr. 4	-11-	100	Viršus 1.93 Apačia	162.13		
	Nr. 5	-11-	100	Viršus 2.08 Apačia	162.01		
	Nr. 6			Viršus Apačia			
	Nr. 7			Viršus Apačia			
							Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
							Objekto Nr. <u>91.7.1.2.93</u>
							Sudarė <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė)
							Patikrino <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė)
							1937 m. 08. mėn. 7. d.
							(Inginio tyrinėjimo data)