

110

ITI Nr. 91

<u>Канализация</u> (Komunikacija)		<u>с/ек.</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>7</u>) <u>2</u> KORTELE	
<u>Вилькице</u> (Miestas)		<u></u> (Gatvė)		<u>110-B-10</u> (Planšeto nomenklatūra)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Maitmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

x 25 493.50
y 27 274.00

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės .. 1.7..... (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	чгз.	650		163.54		
Žemė					Ar yra vandens?	
Sienos	бет				Ar yra dujų?	
Dugnas	бет	1500	6.92	156.62	Pastabos <u>Donatuk</u> <u>20.03.83</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	бет	400	Viršus Apačia 7.18	156.36	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	бет	400	Viršus Apačia 7.18	156.36	
	Nr. 3	чгз	150	Viršus Apačia 2.33	161.21	Objekto Nr. <u>91.3/2289</u>
	Nr. 3a	чгз	150	Viršus Apačia 7.00	156.54	Sudarė <u>Donatuk</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino <u>Donatuk</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		19 <u>83</u> m... <u>XII</u> ... mėn <u>22</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)