

Канализация д.к.
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)

Nr. (212) 23 KORTELE

Всехице

(Miestas)


(Gatvė)

110-13-1
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



S

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės .5..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ryz.	650		157.37	
Žemė			00	157.37	Ar yra vandens?
Sienos	bet				Ar yra dujų?
Dugnas	bet	1000	2.57	154.80	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	kefo	150	Viršus	
				Apačia	2.66 154.71
	Nr. 2	kefo	150	Viršus	
				Apačia	2.66 154.71
	Nr. 3	ryz.	150	Viršus	
				Apačia	2.60 154.77
	Nr. 4			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 9.3/21.24..
					Sudarė <u>Janys Grezys</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>ES</u> (parašas) (pavardė)
					1983 m. 11. mėn. 10 d. (Inginio tyrinėjimo data)