

<u>Канализация док.</u> (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)		Nr. (70) <u>33</u>	KORTELĖ			
<u>Вивітис</u> (Miestas) (Gatvė)		<u>110-B-1</u> (Planšeto nomenklatura)				
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS				
Vertikalinis						
Horizontalinis						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ⁵ (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ryz	650	00	160.33	Ar yra vandens?
Žemė		00	00	160.33	Ar yra dujų?	Pastabos
Sienos		00	00	158.11		
Dugnas		00	1000	2.22	158.11	
Vamzdžiai	Nr. 1	kefo	150	Viršus Apačia	232 158.01	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-3/2224</u> Sudarė <u>Antanas Grezys</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Antanas</u> (parašas) (pavardė) 1980 m. <u>11</u> mėn. <u>14</u> d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	kefo	150	Viršus Apačia	234 157.99	
	Nr. 3	ryz	100	Viršus Apačia	2.22 158.11	
	Nr. 4	00	00	Viršus Apačia		
	Nr. 5	00	00	Viršus Apačia		
	Nr. 6	00	00	Viršus Apačia		
	Nr. 7	00	00	Viršus Apačia		