

-111-

ITI Nr. 91

Канализация с/сек.

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Nr. (14) 69

KORTELE

Вильнюс

(Miestas)

(Gatvė)


110-13-2

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės . 8 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		lyz	650			157.85	Ar yra vandens?
Žemė				00		157.85	Ar yra dujų?
Sienos		sem					Pastabos
Dugnas		sem	1000	353		154.32	
Vamzdžiai	Nr. 1	kefo	150	Viršus			Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
				Apačia	3.68	154.17	
	Nr. 2	kefo	150	Viršus			Objekto Nr. 21-3/21-27...
				Apačia	3.69	154.16	
	Nr. 3	lyz	100	Viršus			Sudarė <i>Knyf</i> <i>Traspa</i> (parašas) (pavardė)
				Apačia	2.04	155.51	
	Nr. 3a	lyz	100	Viršus			Patikrino <i>ESL</i> (parašas) (pavardė)
				Apačia	2.65	154.20	
Nr. 5			Viršus			198.2 m. mėn 26 d. (Inginio tyrinėjimo data)	
			Apačia				
Nr. 6			Viršus				
			Apačia				
Nr. 7			Viršus				
			Apačia				