

Praeinamojo kolektoriaus Kamėsa Nr. (6) 91a KORTELE 110-B-2
(įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane) (planšeto nomenklatūra)


1981
(įrenginio pastatymo metai)

Булчниц
(miestas)


(gatvė)

KOLEKTORIAUS PIŪVIAI:


a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:



SRK PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys mm	Atst. nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės <u>dechloracija</u> (medžiaga, kiekis) Ar yra dujų? Pastabos: 1) Atstumai piūviniuose duoti iki vamzdžių viršaus 2) B 157.30
Dangtis	ryz.	650		A 157.28	
Žemė			00	157.28	
Sienos	bet				
Dugnas	bet	3.80 x 543	3.68	153.60	
Piūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst. nuo dugno m	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-3/2367</u> Sudarė <u>Etterysa</u> (pavardė) <u>...</u> (parašas) Patikrino <u>Alina</u> (pavardė) <u>...</u> (parašas) 1982 m. <u>geležis</u> men 16 d. (įrenginio tyrinėjimo data)
1	1-4	termocetis	staib	125, 125, 150, 100	
	5	Bogon/pot	-II-	150	
	6	2u. kabeis			
2	1	Bogon/pot	staib	150	
	2	2u. kabeis			
	3-6	termocetis	staib	80, 80, 100, 70	
3	1	Bogon/pot	staib	150	
	2	2u. kabeis			
	3-4	termocetis	staib	100, 100, 100, 70	