


-4-



ITI Nr. 91

F. kanalizacija Nr. (36) 97 KORTELE
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Gelvonų 110-B-2
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 7. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	Ket	650		157.07	
Žemė			00	157.07	Ar yra vandens?
Sienos	bet				Ar yra dujų?
Dugnas	bet	1000	375	153.32	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	Pvc	150	Viršus Apačia 3.90	153.17
	Nr. 2	Bet	300	Viršus Apačia 3.92	153.15
	Nr. 3	Bet	300	Viršus Apačia 3.92	153.15
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>01-2-1035.9.</u>
					Sudarė <u>L. Krutovskij.</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>M. Maslov.</u> (parašas) (pavardė)
					2001 m. 09. 25. (Inginio tyrinėjimo data)