

Vandentiekio
(Komunikacija)

kamera(hidrantas)
(Įrenginio pavadinimas)

KORTELE 23A

Vilnius
(Miestas)


Gelvony g
(gatvė)

110-B-2
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės		
Dangtis		ket.	650			157.60	(Medžiaga, kiekis)		
Žemė				0.00			Ar yra vandens?		
Sienos		bet.					Ar yra dujų?		
Dugnas		bet.	2.00	3.50		154.10	Pastabos:		
Vamzdžiai	Nr.1	ket	200	Viršus	3.00	154.60	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Fil. "TOPOGRAFIJA"		
				Apačia					
	Nr.2	ket	200	Viršus	3.00	154.60			
				Apačia					
	Nr.3			Viršus					
				Apačia					
	Nr.4			Viršus					
				Apačia					
	Nr.5			Viršus					
				Apačia					
	Nr.6			Viršus					
				Apačia					
	Nr.7			Viršus					
				Apačia					
Objektas: 01-2-12935							Sudarė		N.Maželis
								(parašas)	(pavardė)
Patikrino							(parašas)	(pavardė)	
2008 m. 03 mėn. 17d. (Įrengimo tyrinėjimo data)									