

<u>Bogon/00609</u> (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)		Nr. (80) <u>76</u> KORTELE
<u>Baugerose</u> (Miestas) (Gatvė)		<u>110-B-3</u> (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		lyz	650		157.45	
Žemė				00	157.45	Ar yra vandens?
Sienos		šern				Ar yra dujų?
Dugnas			1500	1.92	155.53	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	lyz	50	Viršus Apačia	1.76	155.69
	Nr. 2			Viršus Apačia		
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 91-3/25.67.

Sudarė	Tiesypė
(parašas)	(pavardė)
Patikrino	
(parašas)	(pavardė)

1982 m. 11 mėn. 26 d.
(Inginio tyrinėjimo data)