

3

3

ITI Nr. 91

<u>Q. Kaitenciuoju</u> (Komunikacija)		<u>(Irenginio pavadinimas)</u>		Nr. <u>(108) 106</u>		KORTELE	
<u>ВИАКОН</u> (Miestas)		<u>УСАРКАМЕС</u> (Gatve)		<u>110-B-5</u> (Planšeto nomenklatura)			
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			
Vertikalinis							
Horizontalinis							
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 9 (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		žyz	0.65		163.14	Ar yra vandens?	
Žemė				0	163.14	Ar yra dujų?	
Sienos		žyz				Pastabos	
Dugnas		žyz	1.00	3.46	159.68		
Vamzdžiai	Nr. 1	kep	200	Viršus	3.60	159.54	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-3/2495</u>
	Nr. 2	kep	200	Apačia	3.65	159.49	
	Nr. 3	žyz	100	Viršus	1.76	161.38	
	Nr. 3	žyz	100	Apačia	3.50	159.64	
	Nr. 5			Viršus			
	Nr. 6			Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
	Nr. 7			Apačia			
Sudarė				Patikrino		1983 m. mėn. d. (Irenginio tyrinėjimo data)	