




g. Karmališevičius (Komunikacija) Nr. (127) 142 KORTELE
Buckhorc (Miestas) Terbony (Gatvė) 110-B-5 (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 9 (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	žyr	0.65		159.59	Ar yra vandens?	
Žemė					Ar yra dujų?	
Sienos	žem				Pastabos	
Dūgnas	žem	1.00	3.00	156.59		
Vamzdžiai	Nr. 1	kep	200	Viršus Apačia 3.16	156.43	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	kep	200	Viršus Apačia 3.16	156.43	
	Nr. 3	žyr	100	Viršus Apačia 1.95	157.64	Objekto Nr. 01-3/2495
	Nr. 3-4	žyr	100	Viršus Apačia 3.07	156.52	
	Nr. 5			Viršus Apačia		Sudarė <u>Regina</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		Patikrino <u>Algis</u> (parašas) (pavardė)

1983 m. 07. mėn. 20 d.
(Inžinerinio tyrinėjimo data)