




Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės / <u>medžiaga</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>ryt</u>	0.65		163.50	Ar yra vandens?
Žemė				163.50	Ar yra dujų?
Sienos	<u>dem</u>				Pastabos
Dugnas	<u>dem</u>	2.50 x 1.50	2.95	160.55	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>cu</u>	150	Viršus 2.38 Apačia 161.12	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-3/2095</u> Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>83</u> m. <u>02</u> mėn. <u>20</u> d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	<u>cu</u>	150	Viršus 2.38 Apačia 161.12	
	Nr. 3	<u>cu</u>	150	Viršus 2.38 Apačia 161.12	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	