




Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>БСГОУПВОБОВКА</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>24</u>	<u>0.65</u>		<u>164.48</u>	Ar yra vandens?
Žemė				<u>0</u>	<u>164.48</u>	Ar yra dujų?
Sienos		<u>dem</u>				Pastabos
Dugnas		<u>dem</u>	<u>3.00 x 1.85</u>	<u>2.70</u>	<u>161.78</u>	<u>B = 164.48</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>cm</u>	<u>200</u>	Viršus <u>2.27</u>	<u>162.21</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-3/2495</u> Sudarė <u>T.29</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>M.29</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>89</u> m. <u>05</u> mėn. <u>15</u> d. (Inžinerinio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	<u>cm</u>	<u>200</u>	Viršus <u>2.27</u>	<u>162.27</u>	
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		