




Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <i>164.48</i> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<i>24</i>	<i>0.65</i>		<i>164.48</i>	Ar yra vandens?
Žemė			<i>0</i>	<i>164.48</i>	Ar yra dujų?
Sienos	<i>dem</i>				Pastabos
Dugnas	<i>dem</i>	<i>3.85</i>	<i>2.70</i>	<i>161.78</i>	<i>B = 164.48</i>
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>200</i>	Viršus <i>2.27</i>	<i>162.21</i>	
	Nr. 2	<i>200</i>	Apačia <i>2.27</i>	<i>162.27</i>	
	Nr. 3		Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų
	Nr. 4		Apačia		INSTITUTAS
	Nr. 5		Viršus		Objekto Nr. <i>01-3/2495</i>
	Nr. 6		Apačia		Sudarė <i>1.29</i>
	Nr. 7		Viršus		(parašas) (pavardė)
			Apačia		Patikrino <i>1.29</i>
					(parašas) (pavardė)
					1989 m. <i>12</i> mėn. <i>15</i> d.
					(Ingininio tyrinėjimo data)