

9. RABARCUZAIŠYS Nr. (219) 123^a KORTELE

(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)

Bruktuvė 110-B-9

(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 8 (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	žyr	0.65		168.69	Ar yra vandens?	
Žemė			0	168.69	Ar yra dujų?	
Sienos	dem				Pastabos	
Dugnas	dem	1.00	3.62	165.07		
Vamzdžiai	Nr. 1	kep	200	Viršus Apačia 3.81	164.88	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	kep	200	Viršus Apačia 3.81	164.88	
	Nr. 3	kep	150	Viršus Apačia 3.80	164.89	Objekto Nr. VI-3/2495...
	Nr. 4	žyr	100	Viršus Apačia 1.95	166.74	Sudarė <u>Želma</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5	žyr	100	Viršus Apačia 3.74	164.95	Patikrino <u>Želma</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		1983 m. ... mėn. ... d.
	Nr. 7			Viršus Apačia		(Inginio tyrinėjimo data)