

F KANALIZACIJA		Nr. () <u>235</u>		KORTELE	
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)			
<u>VILNIUS</u>		<u>OZO</u>		<u>110-B-2</u>	
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 2 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	KET	640		168.30	Ar yra vandens?
Žemė	-		0.00	168.30	Ar yra dujų?
Sienos	BET				Pastabos
Dugnas	BET	1.00	1.70	166.50	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus Apačia 1.71	166.59
	Nr. 2	PVC	160	Viršus Apačia 1.71	166.59
	Nr. 3	PVC	100	Viršus Apačia 1.70	166.60
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					AB"INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr. 01-2-1088
					Sudarė MISLIKAS (parašas) (pavardė)
					Patikrino MISLIKAS (parašas) (pavardė)
					2001 m. 03 mėn. 13 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)