

Objekto pavadinimas
(Komunikacija)

Būstinė
(Miestas)

Įrenginio pavadinimas
(Gatvė)

SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 3 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		žyl	0.65		165.69	Ar yra vandens?
Žemė				0	165.69	Ar yra dujų?
Sienos		dem				Pastabos
Dugnas		dem	1.00	1.90	163.79	
Vamzdžiai	Nr. 1	kep	150	Viršus Apačia 2.01	163.68	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 3/2795. Sudarė <u>Exner</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Alvy</u> (parašas) (pavardė) 1983 m. 03... mėn. 10 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	kep	150	Viršus Apačia 2.01	163.68	
	Nr. 3	kep	150	Viršus Apačia 1.98	163.71	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		