

35

ITI Nr. 91

g. Kankleščiai Nr. (227) 78 KORTELE


(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)

Bucekiai 110-B-9



(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 12 ... (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	227	0.65		168.19	Ar yra vandens?	
Žemė			0	168.19	Ar yra dujų?	
Sienos	dem				Pastabos	
Dugnas	dem	1.00	4.52	163.67		
Vamzdžiai	Nr. 1	200	Viršus	4.66	163.53	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 1-3/2495... Sudarė <u>...</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>...</u> (parašas) (pavardė) 1983 m. ... 07 ... mėn. 28 d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	200	Viršus	4.72	163.47	
	Nr. 3		Apačia			
	Nr. 4		Viršus			
	Nr. 5		Apačia			
	Nr. 6		Viršus			
	Nr. 7		Apačia			
			Viršus			
			Apačia			
			Viršus			
			Apačia			
			Viršus			
			Apačia			
			Viršus			
			Apačia			