

Kandentekis
(Komunikacija)

Vilnius
(Miestas)

kameros

(Irenginio pavadinimas)

Gelvonų
(Gatvė)


Nr. (2) 989

110-B-9
(Planšeto nomenklatura)


KORTELE

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis




Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

5 MG



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. kopijio? (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket.	650		167.43		
Žemė				0.0	167.43	Ar yra vandens?	
Sienos		bet.				Ar yra dujų?	
Dūgnas		bet.	2450x2100	2.92	164.51	Pastabos	
Vamzdžiai	Nr. 1	pl	100	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
				Apačia	2.15		165.28
	Nr. 2	pl	100	Viršus			Objekto Nr. 01.31.3427...
				Apačia	2.66		
	Nr. 3	pl	100	Viršus		Sudarė <u>Don</u> <u>Čiklųp</u> (parašas) (pavardė)	
				Apačia	2.21		165.22
	Nr. 4	pl	100	Viršus		Patikrino <u>Alvy</u> (parašas) (pavardė)	
				Apačia	2.72		164.71
	Nr. 5	met.	100	Viršus		1978 m. mėn. ... d. (Irenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia	3.02		164.91
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			