



<i>Kanduit</i> Nr. (<i>81</i>) <i>9</i>	KORTELE	<i>3639 110-c-11</i>
(įrengimo pavadinimas)	(abrisė)	(plane)
<i>Vilnius Priešio St.</i>		
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)


Šulinio piūviai:
Vertikalinis:






Horizontalinis:



Pririšimo brėžinys:



Pastabos

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio sm	Altitudės
Dangtis		<i>bet</i>	<i>650</i>		<i>126.26</i>
Žemė					
Sienos		<i>bet</i>			
Dugnas			<i>0.75x1.95</i>	<i>1.67</i>	<i>124.59</i>
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>pl.</i>	<i>50</i>	Viršus <i>1.57</i>	<i>124.69</i>
				Apačia	
	Nr. 2	<i>pl.</i>	<i>50</i>	Viršus <i>1.57</i>	<i>124.69</i>
				Apačia	
	Nr. 3			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 4			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	

Lipynės *B. Jelis*
(medžiaga kiekis)

Ar yra vandens?

Ar yra dujų?

**Komunalinio ūkio
projektavimo institutas**

Objektas:

Sudarė *Smirnovas*

Patikrino

1968 m. *bal.* mėn. *28* d.
(kortelės sudarymo data)