




<i>Kanalizacijos</i> Nr. (83) //	KORTELE	3639 110-c.11
(įrengimo pavadinimas)	(abrisė)	(plane)
	<i>Vilnius Priešio st.</i>	
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)
Šulinio piūviai: Vertikalinis: 	Pririšimo brėžinys: 	
Horizontalinis: 	Pastabos	

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio sm	Altitudės
Dangtis		<i>bet</i>	<i>650</i>		<i>126.24</i>
Žemė					
Sienos		<i>bet</i>			
Dugnas			<i>800</i>		
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>bet</i>	<i>250</i>	Viršus Apačia <i>2.28</i>	<i>123.96</i>
	Nr. 2	<i>bet</i>	<i>250</i>	Viršus Apačia <i>2.31</i>	<i>123.93</i>
	Nr. 3	<i>bet</i>	<i>200</i>	Viršus Apačia <i>2.17</i>	<i>124.07</i>
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	

Lipynės *3 geliai*
 (medžiaga, kiekis)
 Ar yra vandens?
 Ar yra dujų?

**Komunalinio ūkio
projektavimo institutas**

Objektas:
 Sudarė *Šimė Šimė*
 Patikrino
 1968 m. *bal.* mėn. *28* d.
 (kortelės sudarymo data)