



<i>Kanalizacijos</i> Nr. (<i>85</i>) <i>12</i>	KORTELE	<i>3639 110-2-11</i>
(įrengimo pavadinimas)	(abrisė)	(plane)
		Planšeto nomenklatūra
<i>Pilnius</i> <i>Panėvėžio ap.</i>		
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)
Šulinio piūviai: Vertikalinis:  Horizontalinis: 	Pririšimo brėžinys: 	
Pastabos		

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio sm	Altitudės	Lipynės <i>3 pėls</i> (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ar yra dujų?
Dangtis		<i>bet</i>	<i>650</i>		<i>126.82</i>	
Žemė						
Sienos		<i>bet</i>				
Dugnas			<i>800</i>			Komunalinio ūkio projektavimo institutas Objektas: Sudarė <i>Smirnovas</i> Patikrino 1968 m. <i>bal</i> mėn. <i>28</i> d. (kortelės sudarymo data)
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>ker</i>	<i>200</i>	Viršus Apačia <i>1.96</i>	<i>124.86</i>	
	Nr. 2	<i>ker</i>	<i>250</i>	Viršus Apačia <i>2.02</i>	<i>124.80</i>	
	Nr. 3	<i>ker</i>	<i>200</i>	Viršus Apačia <i>1.78</i>	<i>125.04</i>	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		