

<u>Vand.</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>poz. skaičius</u> (Inginio pavadinimas) <u>Paribis</u> (Gatvė)	Nr. () <u>100^B</u> KORTELE <u>110-C-12</u> (Planšto nomenklatura)				
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS				
Vertikalinis						
Horizontalinis						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis					125.10	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos						Pastabos
Dugnas						
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	110	Viršus Apačia	2.09 123.01	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 2	PE	110	Viršus Apačia	2.09 123.01	
	Nr. 3	PE	32	Viršus Apačia	2.09 123.01	
	Nr. 4			Viršus Apačia		Objekto Nr. Sudarė <u>[Signature]</u> Tvirtina <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
2008 m. 09 mėn. d.						(Inginio tyrinėjimo data)