

KANALIZACIJA

Šulinys Nr. 107

Planšetas

3747
(nomenklatura)

Miestas



Vilnius

Byla

196 m.

Šulinio brėžinys


M. 1:50



A L T I T U D Ė S

Dangčio	L a t a k o		V a m z d ž i ū	
	prie įėjimo	prie išėjimo	Vamzd. Nr. 1	Vamzd. Nr. 2
119.36	116.16	116.13		

P r i r i š i m a s



A P R A Š Y M A S

Šulinio stovis ir medžiaga

Dangtis špižinis

Sienos plytų, betono

Dugnas plytų, betono

K a b ė s metalinės 5

V a n d u o nėra

D u j o s nėra

Pastatytas 19...m.

V A M Z D Ž I Ū

Įeinančio		Išeinančio		Vamzdžio Nr. 1		Vamzdžio Nr. 2	
dijam.	medžiaga	dijam.	medžiaga	dijam.	medžiaga	dijam.	medžiaga
200	keram.	200	keram.				

Miestų ir kaimų statybos projektavimo institutas

Tyrinėjimų skyrius

O b j e k t a s 5290

Inv. Nr.

Vyr. geodezininkas

Grupės vadovas

Vykdytojas

D a t a

1962 XII

Braižė

Tikrinio

Juolis

Dagys

Čipkus

A-3