

KANALIZACIJA

Šulinys Nr. 44Planšetas 3747
(nomenklatura)



Miestas

Byla

196 m.

Šulinio brėžinys


M. 1:50



A L T I T U D Ė S

Dangčio	L a t a k o		V a m z d ž i ū	
	prte įėjimo	prte išėjimo	Vamzd. Nr. 1	Vamzd. Nr. 2
118.63	115.48	115.46	1	

P r i r i š i m a s



A P R A Š Y M A S

Šulinio stovis ir medžiaga

geras betonas

Dangtis špižinis

Sienos plytų, betono

Dugnas plytų, betono

K a b ė s 5 metalinės

V a n d u o *nie*D u j o s *nie*Pastatytas 1962 m. sausis 29

V A M Z D Ž I Ū

Įeinančio		Išeinančio		Vamzdžio Nr. 1		Vamzdžio Nr. 2	
dijam.	medžiaga	dijam.	medžiaga	dijam.	medžiaga	dijam.	medžiaga
200	keram.	200	keram.				

Miestų ir kaimų statybos projektavimo institutas

Tyrimų skyrius

O b j e k t a s 3290

Inv. Nr.

Vyr. geodezininkas

Grupės vadovas

Vykdytojas

D a t a

Brailis

Tikrinio

*juolis**Dagys**L. yskus**rus*